

Pokyny k údržbě oděvů

100%
bavlna



Maximální teplota 40 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstředování.



Výrobek se nesmí bělit.



Žehlení při maximální teplotě 200 °C.



Prádlo se nesmí chemicky čistit.
Skvrny se nesmějí odstraňovat
organickými rozpouštědly.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové
sušičce.

100%
viskóza



Maximální teplota 40 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstředování.



Výrobek se nesmí bělit.



Žehlení při maximální teplotě 200 °C.



Prádlo se nesmí chemicky čistit.
Skvrny se nesmějí odstraňovat
organickými rozpouštědly.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové
sušičce.

100% *bambus*



Maximální teplota 40 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstředování.



Výrobek se nesmí bělit.



Žehlení při maximální teplotě 200 °C.



Prádlo se nesmí chemicky čistit.
Skvrny se nesmějí odstraňovat
organickými rozpouštědly.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové
sušičce.

úplet



Maximální teplota 40 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstředování.



Výrobek se nesmí bělit.



Žehlení při maximální teplotě 150 °C.



Prádlo se nesmí chemicky čistit.
Skvrny se nesmějí odstraňovat
organickými rozpouštědly.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové
sušičce.

100% *hedvábí*



Praní pouze v ruce.
Výrobek se nesmí prát v pračce.
Maximální teplota 30 °C.
Opatrná manipulace



Výrobek se nesmí bělit.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.



Žehlení při maximální teplotě 150 °C.



Výrobek se může čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem, fluortrichlormethanem a benzínem s omezeným přidáním vody.
Vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení.